


## INFORMACIÓN TÉCNICA



### PRODUCTO:



### ANTICORROSIVO MATE Y BRILLANTE LIDER.

### DESCRIPCIÓN:

Anticorrosivo de acabado brillante y Mate a base de resinas alquídicas y fosfato de Zinc con gran adherencia, cubrimiento y durabilidad, diseñado para proteger total mente las superficies ferrosas tanto en interiores como en exteriores.

### BENEFICIOS:

Fácil aplicación, secado rápido, buena refracción a luz y gran resistencia a la corrosión con acabados de la más alta calidad y durabilidad, permitiendo un recubrimiento duradero e inversión económica en el mismo.

### ESPECIFICACIONES TECNICAS:

|                         |                       |                              |           |
|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------|
| Color :                 | Según<br>Conveniencia | Tiempo de<br>Secado Teórico: | 2-3 Horas |
| Acabado:                | Mate y<br>Brillante   | Peso X Galón:                | 8.8 Lbs   |
| Rendimiento<br>Teórico: | 25 mts2 por<br>Galón  | Sólidos por Peso:            | 40%       |
| Viscosidad:             | 105 KU                | Sólidos por<br>Volumen:      | 30%       |

### USOS SUGERIDOS:

Para superficies metálicas expuestas a la intemperie por ejemplo: Estructuras, portones, tanques y tuberías.

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de polvo, grasa y partículas contaminantes. La grasa o aceite debe ser removido con solvente mineral. **Superficies tratadas con anterioridad:** Remover el polvo y el óxido con cepillo de alambre. Si se aplica sobre una superficie previamente pintada se debe remover toda la pintura en mal estado y si se aplica sobre acabados brillantes, se debe lijar y limpiar la superficie para obtener una buena adherencia del nuevo cubrimiento.

### FORMA DE APLICACIÓN:

Se puede aplicar con cualquier sistema de pintado (brocha, rodillo o pistola de aire). Agitar bien antes de utilizarlo.

### DILUCIÓN:

La dilución recomendada es de un 5 a 10% máximo de solvente mineral ó thinner laca. Si es necesario aplique una segunda capa de pintura, espere de 4 a 6 horas después de la primera aplicación ó hasta que la superficie esté totalmente seca.

### OBSERVACIONES:

Es inflamable y posee substancias que pueden ser dañinas para la piel si su contacto es prolongado.

### ALMACENAJE:

Mantenga este producto en su envase y bien tapado. Consérvese en lugar fresco y seco a una temperatura no menor de 5°C, ni mayor a 35°C.

Las instrucciones, sugerencias y datos contenidos en esta ficha técnica son el resultado de las experiencias obtenidas en nuestros laboratorios y según nuestro criterio tienen un razonable nivel de exactitud y confiabilidad para el adecuado uso y aplicación del producto. Sin embargo, Color Total, Sociedad Anónima, no asume responsabilidades ni garantía alguna sobre los resultados que el consumidor obtenga ya que la manera como el cliente maneje nuestros productos están totalmente fuera de nuestro control.